



PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei Servizio Musei E.B.A.  S. Marco 4136 - 30124 Venezia	C. I. 13336  R. U. P.: arch. Silvia Caniglia
--	--	--

OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO

C.I. 13336 - 3.2.6 Cultura e Turismo - Sedi museali: manutenzione di  
salvaguardia per Ottenimento CPI (anno 2017)

TAVOLA  3A	Adeguamento impianti di adduzione gas e alimentazione idrica antincendio presso Palazzo Mocenigo	SCALA 1:50
		DATA 19 Marzo 2018

Responsabile del procedimento:

- arch. Silvia Caniglia

Progettisti:

- ing. Francesco Buonocore (cod.spec. VE04402/00529)

- arch. Ruggero Munarin

(documento firmato digitalmente)

rev. 00	dicembre 2017	nome file: C.I. 13336 - pr_Esec - TAV 3B- water-mist p Mocenigo.dwg	archivio:  C.I. 13336
rev. 01	marzo 2018		






FOTO 1. Vista della tubazione gas a vista nell'ingresso.



FOTO 2. Contatore gas metano da rimuovere poiché incompatibile con il locale di installazione.



FOTO 3. Vista del locale tecnico antincendio.






FOTO 1. Vista della tubazione gas a vista nell'ingresso.



FOTO 2. Vano contatori gas metano con spazio disponibile per un nuovo contatore.



FOTO 3. Parete della corte con le tubazioni a vista.



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE MUSEI VIABILITA' E.B.A.  
SERVIZIO MUSEI E.B.A.

TAVOLA  
**3A.2**  
SCALA  
**1:100**

**PALAZZO MOCENIGO sede del MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME**  
**Salizada di San Stae - Santa Croce 1992 - VENEZIA**

**- ADEGUAMENTO IMPIANTI -**

I progettisti: *ing. Francesco Buonocore*  
*arch. Ruggero Munarin*

Responsabile del procedimento: *arch. Silvia Caniglia*






FOTO 1. Vista del locale tecnico antincendio.



FOTO 2. Vista pavimento da sostituire nell'ingresso civ. 1991.




FOTO 3. Punto di collegamento dell'impianto antincendio.



FOTO 4. Veletta di mascheramento tubazioni.

Percorso tubazione antincendio interrata

Percorso tubazione antincendio a vista

Posizione nuovo bruciatore gas

Percorso tubazione gas a vista




FOTO 5. Vista della zona di inserimento del nuovo bruciatore.



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE MUSEI VIABILITA' E.B.A.  
SERVIZIO MUSEI E.B.A.

TAVOLA  
**3A.3**  
SCALA  
**1:100**


PALAZZO MOCENIGO sede del MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME  
Salizada di San Stae - Santa Croce 1992 - VENEZIA

- ADEGUAMENTO IMPIANTI -

I progettisti: *ing. Francesco Buonocore*  
*arch. Ruggero Munarin*

Responsabile del procedimento: *arch. Silvia Caniglia*





PIANTA PIANO QUARTO STATO DI FATTO  
SCALA 1:200



Locali da proteggere con l'ampliamento  
dell'impianto water-mist collegato al  
piano sottostante (superficie 445 m<sup>2</sup>)



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE MUSEI VIABILITA' E.B.A.  
SERVIZIO MUSEI E.B.A.

TAVOLA  
**3A.4**  
SCALA  
**1:200**

PALAZZO MOCENIGO sede del MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME  
Salizada di San Stae - Santa Croce 1992 - VENEZIA

- ADEGUAMENTO IMPIANTI -

I progettisti: *ing. Francesco Buonocore*  
*arch. Ruggero Munarin*  
Responsabile del procedimento: *arch. Silvia Caniglia*





E S E M P I  
R E A L I Z Z A T I V I



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE MUSEI VIABILITA' E.B.A.  
SERVIZIO MUSEI E.B.A.

TAVOLA  
**3A.5**  
SCALA  
**1:100**

**PALAZZO MOCENIGO sede del MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME**  
**Salizada di San Stae - Santa Croce 1992 - VENEZIA**

**- ADEGUAMENTO IMPIANTI -**

I progettisti: *ing. Francesco Buonocore*  
*arch. Ruggero Munarin*  
Responsabile del procedimento: *arch. Silvia Caniglia*