

LES AIRELLES VENICE

Fondamenta de Le Zitelle, Giudecca 32,33,34
30133 Venezia, Italia

**Committente:**

Project Giudecca Srl
Dott.ssa Anne Laure Sibille Marie Ollagnon

Project Manager:

PMB Consulting

Progetto architettonico e strutturale:

Venice Plan Ingegneria s.r.l.

ing. Franco Forcellini
ing. Damiano De Michielis

Consulenti per progettazione architettonica e paesaggistica:

DENNISTON

arch. Jean Michel Gathy
arch. David Schoonbroodt

Progetto impianti:

AREATECNICA s.r.l.
ing. Gianluca Vigne

Progetto antincendio:

Sicurtecno s.r.l.
ing. Fabio Rocchesso
arch. Chiara Zanin

Coordinatore della sicurezza:

Venice Plan Ingegneria s.r.l.
geom. Mariano Barbero

RINNOVO DEL COMPLESSO ALBERGHIERO LES AIRELLES VENICE
Procedura di SUAP (DPR 160/2010 e L.R. 55/2012 art. 4)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

INTERO COMPLESSO	DOC
	D2

ARCHITETTURA

APRILE 2023



-



Document family	Phase	Building-Zone	Discipline	Release Code	Free text
R	BP	ALL	ARC	002	-

Revision	Description	Date

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
HOTEL PALLADIO interni









1



2



3




4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21




22



23



24



25



26



27



28



29



30

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
HOTEL PALLADIO esterni





1



2




3



4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOMUS interni





1



2



3




4



5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DOMUS esterni





1 Vista su ingresso verso fondamenta delle Zitelle



2 Prospetto Nord



3 Vista giardino verso facciata Villa "F"



4 Vista giardino



5 Vista giardino



6 Vista varco di collegamento con giardino Palladio



7 Prospetto Nord, finestra e ingresso principale oggetto di intervento



8 Prospetto Nord, ingresso principale oggetto di intervento



9 Prospetto Ovest



10 Prospetto Sud, veranda



11 Prospetto Sud, veranda



1



2



3




4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SP1 esterni





1 Prospetto Nord, vista da fondamenta S.Giovanni



2 Prospetto Ovest, vista da calle interna



3 Prospetto Ovest, vista da calle interna



4 Prospetto Est, vista da giardino privato



5 Prospetto Est, vista da giardino privato





6 Prospetto Est, vista da giardino privato



Vista aerea Google

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VILLA F interni







1



2



3



4



5



6



7



8-9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27




28



29

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VILLA F esterni







31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41




40


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CONVENTINO interni



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



SOTTOTETTO



1



2



3




4



5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CONVENTINO esterni





1 Prospetto Sud su Calle Mason



2 Prospetto Nord, corpo centrale



3 Prospetto Est, fori finestra e porta oggetto di tamponamento



4 Prospetto Nord



5 Prospetto Ovest interno, finestra oggetto di modifica in porta finestra



6 Prospetto Ovest: infissi oggetto di sostituzione



7 Prospetto Sud, muro di cinta oggetto di modifica: nuovo varco



8 Vista aerea copertura, Google Maps

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
GIARDINI





Ortofoto - Stato di fatto

Palladio esterni



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

Villa F esterni



12



13



14



15



16



17



18



19



20

Domus esterni



21



22



23



24



25



26

Conventino esterni



27



28



29



30



31



32



33



34

