

Intervento straordinario scuola Vivarini
Aree di intervento

Stato di Fatto




FOTO 1: AULA STATO DI FATTO



FOTO 2: ATRIO



FOTO 3: SPOGLIATOI



FOTO 4: SPOGLIATOI



FOTO 5: INGRESSO SPOGLIATOI



FOTO 6: AULA OGGETTO DI INTERVENTO(SDF)






FOTO 7: DOPPE

Stato di Progetto - Comparativa Demolizioni Nuove Costruzioni



Stato di Progetto - Nuove costruzioni



C.I. 14308

PROGETTO ESECUTIVO: 2.3.5 – AMBIENTE E TERRITORIO – RIPRISTINI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA: INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA LIDO, PELLESTRINA E ISOLE

STATO DI FATTO E DI PROGETTO: Scuola Secondaria di I grado "VIVARINI", Murano
Aree di intervento, stato di fatto dei luoghi e ipotesi di intervento

TAV.

2A



Comune di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici
Servizio Edilizia scolastica Venezia