



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI VENEZIA  
Settore Musei Viabilità E.B.A.  
Servizio Musei E.B.A.  
S. Marco, 4136  
30124 Venezia  
telefono 041 2748111

C.I. 14251

R.U.P.: Caniglia Silvia

**Oggetto**

3.2.1 Cultura e Turismo – Riqualificazione funzionale Palazzo Ducale:  
interventi di ripristino delle facciate interne ed esterne e delle rive d'acqua

**Fase Progetto**

PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**Documento**

SCHEDE



**Elaborato da**

Progettista

Munarin Ruggero

Francesco Buonocore

R. U. P.

Caniglia Silvia





■ Tutela diretta
 ■ Tutela indiretta
 ■ Tutela paesaggistica
 ■ Legge speciale
 ■ Complesso di immobile
 ■ Immobile parte di complesso

**Comune:** Venezia  
**Località:** San Marco  
**Indirizzo:**  
**Civici/Anagrafici:**

■ 1

**Mappali/Particelle:**

■ NCEU - Foglio 15 , Mappale 3286


**Oggetto:** Palazzo Ducale  
**Legge:** Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Monumentali

**Decreti:**  
 ■ 22/08/1952 (Lettera ministeriale)

**Notifica:**  
**Trascrizione:**  
**Numeri:**



#### DENOMIMAZIONE:

facciata est lato canale	FEE
facciata sud lato bacino	FSE
facciata ovest lato piazzetta	FOE
facciata nord lato basilica	FNE
facciata est lato cortile	FEI
facciata sud lato cortile	FSI
facciata ovest lato cortile	FOI
facciata nord lato cortile	FNI
porta della carta	PC
pinnacolo angolo nord-ovest	PNO
pinnacoli e merli sommitali	PS e MS
balcone lato bacino (statue)	BSE







# Facciate esterne



# Facciate interne



Comune di Venezia  
Data: 21/08/2018, PG/2018/0404673

fonti e bibliografia: sito Fondazione Musei Civici, Palazzo Ducale storia e restauri a ca di G. Romanelli ed. Arsenale 2004, Venezia e il suo estuari di G. Lorenzetti Ed. 1974, monitoraggi e indagini anni precedenti)



c.i. 14251  
Schede