

TABELLA PERIODICA CONTROLLO ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

COLORE IDENTIFICATIVO AVVENUTO CONTROLLO TRIMESTRALE	CONTROLLO TRIMESTRALE / ANNO	SCADENZA VALIDITÀ CONTROLLO
ROSSO	I CONTROLLO	Marzo, Aprile, Maggio (Giugno)
GIALLO	II CONTROLLO	Giugno, Luglio, Agosto (Settembre)
BLU	III CONTROLLO	Settembre, Ottobre, Novembre (Dicembre)
VERDE	IV CONTROLLO	Dicembre, Gennaio, Febbraio (Marzo)

Ogni accessorio privo del sigillo del colore corrispondente al periodo in corso deve essere temporaneamente messo fuori servizio, informando immediatamente il capoturno e i responsabili della sicurezza