



ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

- porfido opera incerta
- trachite a giunto unito
- trachite a giunto fugato
- cemento
- masegni in cls
- cotto
- verde pubblico
- verde privato
- pietra calcarea bianca
- bordo in cotto
- muretto di contenimento o parapetto
- inserti in cls o trachite o pietra calcarea
- fontana
- porfido a correre - nuova pavimentazione
- trachite a giunto unito - nuova pavimentazione
- vecchia trachite a giunto unito riposata

tachite giunto fugato



porfido opera incerta


inserti in pietra calcarea

tachite giunto fugato



inserto in pietra calcarea

tachite giunto fugato



porfido opera incerta



inserto in pietra calcarea

bordo in cotto



cotto




cotto



inserto in cls

cotto



trachite a giunto unito - nuova pavimentazione

