



**VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA'
PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA**

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di febbraio in Venezia, via Martiri della Libertà al Km 4 + 552 della strada Regionale 14 nel Comune di Venezia della Provincia di Venezia i sottoscritti Assistente Luca Zampirolo e Agente Scelto Mauro Scatamburlo in forza al Servizio Sicurezza Stradale presso la Polizia Locale di Venezia ha effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 approvato con decreto protocollo n. 0003758 del 06/08/2014; matricola n 952383 – 952030.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31.07/2017 recante disposizioni per le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n LAT 290 del 17/12/2020 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 16.29 e di averle terminate alle 16.31
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 23 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 20 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. 23 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- (se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 22 veicoli rilevati, pari al 95 % di quelli oggetto di rilevamento, si precisa che una targa risulta coperta da altro veicolo;
- (solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha classificato correttamente n. 23 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. . 282 del 13.06.2017

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. . 282 del 13.06.2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 02/02/2021

I verbalizzanti

Assistente
Luca Zampirello

Agente Scelto
Mauro Scatamburlo