



Corpo di Polizia Locale di Venezia

Servizio Sicurezza Stradale – Nucleo Prevenzione Città di Terraferma

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno in Venezia, Ponte della Libertà al Km 422 + 612 della strada Regionale 11 nel Comune di Venezia della Provincia di Venezia la sottoscritta Commissario Patricia Longato e l'Agente Scelto Luca Zampirolo in forza al Servizio Sicurezza Stradale presso la Polizia Locale di Venezia ha effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Auto-velox 106 approvato con decreto protocollo n. 3758 del 06/08/2014; matricola n 950013 – 951049.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31.07/2017 recante disposizioni per le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n LAT 101 B194_2019_ACCR_VX del 24/05/2019 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 15,37 e di averle terminate alle ore 15,40
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 26 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 21 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- *(se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera)* ha acquisito correttamente n. 21 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 18 veicoli rilevati, pari al 96 % di quelli oggetto di rilevamento;
- *(solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha classificato correttamente n. 21 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. . 282 del 13.06.2017

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. . 282 del 13.06.2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 12/06/2019

I verbalizzanti
Commissario
Patricia Longato

Ag. Scelto
Luca Zampirolo



Corpo di Polizia Locale

Servizio Sicurezza Stradale

Venezia, 12 giugno 2019

Oggetto: relazione di servizio – Prove di verifica funzionalità velox 950013 - 951049.

In riferimento all'oggetto, la sottoscritta Commissario Patricia Longato precisa che, durante il servizio di verifica di funzionalità periodica sull'autovelox succitato, lo stesso è stato montato su autobox sul ponte della libertà, è stato inserito il limite di velocità di 30 km/h. Con tale limite sono state "catturate" le immagini di 21 veicoli che lo hanno superato a fronte del transito di 26 veicoli totali, di cui ha visivamente accertato che lo strumento ne rilevasse il transito. Fra i 21 veicoli oggetto di verifica, due targhe non sono state riconosciute in quanto straniere (il dispositivo non è dotato di sistema di riconoscimento targhe straniere) e una in quanto motociclo con targa parzialmente deformata.

E' stato inserito il limite di 30 km/h per consentire la verifica del transito di tutti i veicoli ma il rilievo fotografico solo di quelli che lo eccedevano.

Quanto sopra per completezza di informazioni.

Commissario
Patricia Longato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricia Longato', written over the printed name.