
A
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE E RISEZIONARE;
LATO NORD INTERRATO AL MOMENTO DEL RILIEVO
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
N.B.: il fosso di recapito (in propr. priv.)
risulta inaccessbile al momento del rilievo
B
Ponticello in C.A.
Ponticello in muratura
L'ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
ACQUE VERSO
VIA RISORGIMENTO
ACQUE VERSO
IL RIO "CIMETTO"
Ponticello in muratura
RISEZIONAMENTO E PULIZIA
FOSSO E ATTRAVERSAMENTO
N.B.: il fosso di recapito (in propr. priv.)
risulta ostruito al momento del rilievo
Ponticello in muratura
RISEZIONAMENTO E PULIZIA
FOSSO E ATTRAVERSAMENTO
N.B.: il fosso di recapito (in propr. priv.)
risulta ostruito al momento del rilievo
C
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE; DA CHIUDERE
AL MOMENTO DELLA MESSA IN FUNZIONE
DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA IVANCICH
N.B.: la linea di recapito verso Via Ivancich
risulta non ispezionabile al momento del rilievo
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
N.B.: il recapito risulta non
ispezionabile al momento del rilievo
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
D
Ponticello in muratura
ATTRAVERSAMENTO DA PULIRE
Risulta intasato al momento del rilievo
Ponte in C.A.
(Rio Cimetto)
E
FERRARESE
DRAGHI
MAURO
GIOTTO
CHIRIGNAGO
SCUOLA
SCUOLA
CENTRO SPORTIVO
ISTITUTO SAN MARCO
ASSEGGIANO
ASSEGGIANO
MARTIRI DI
LADINIA
VIA
VIA
V